




LARDIS:ONE / PILOT Zeitzone

Bei der aktuell ausgelieferten Gerätecharge der LARDIS:ONE- bzw. PILOT-Geräte hat sich leider ein Produktionsfehler eingeschlichen. Betroffen sind alle Geräte mit den Seriennummern 725124220XXX mit Auslieferung **vor dem 09.08.2024** durch uns.



Der Fehler betrifft die Android Zeitzoneneinstellungen und hat zur Folge, daß an den betroffenen Geräten eine Uhrzeit mit einer Differenz von -2h (Sommerzeit) bzw. -1h (Normalzeit) zur aktuellen deutschen Ortszeit angezeigt wird.

Bei den betroffenen Geräten kann die entsprechende Einstellung einfach direkt vor Ort wie folgt korrigiert werden:



Falls das Gerät noch nicht mit einer LARDIS:ONE Applikation ausgestattet wurde:







Oder falls das Gerät bereits mit einer LARDIS:ONE Applikation ausgestattet wurde:




Dann:










Power-Taster oben rechts am Gerät lange drücken und Gerät neustarten:



Bei allen Auslieferungen ab einschließlich 09.08.2024 haben wir diese Korrektur bereits hausintern durchgeführt, so daß in diesem Fall keine Einstellungsänderung mehr notwendig ist.